

Завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла семья из четырех человек



Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего водителя ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой», возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

2 июня 2016 года около 18 часов по пути следования по автодороге из г. Ленск в г. Мирный при проезде моста через реку Нюя водитель автомобиля «УРАЛ 3255-0013-61», принадлежащей ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой», совершил столкновение с автомобилями «Nissan Patrol» и «УАЗ-39094», которые следовали впереди в попутном направлении. В результате ДТП автомобиль «Nissan Patrol» совершил наезд на ограждение моста и упал в реку. 28-летний водитель иномарки с многочисленными травмами был доставлен в Ленскую центральную районную больницу. В тот же день ниже по течению реки обнаружено тело 56-летней пассажирки данной автомашины. 5 июня 2016 года спасательным

службам удалось поднять со дна реки утонувшее транспортное средство, в салоне которого обнаружены тела трех пассажиров – 56-летнего мужчины, 30-летней женщины и 9-месячной девочки.

Следователями установлено, что в нарушение своей рабочей инструкции и отдельных положений Правил дорожного движения обвиняемым перед выездом не осуществлена проверка технического состояния транспортного средства. Причиной столкновения явилась техническая неисправность автомобиля «УРАЛ 3255-0013-61», выразившаяся в разрыве тормозного шланга, повреждения тормозной трубки и предельного износа накладок тормозных колодок колес. Вследствие этого, у автомобиля «УРАЛ 3255-0013-61» произошел отказ тормозной системы, что привело к трагедии. Неисправное состояние автомобиля подтверждено заключением автотехнической экспертизы.

Совершение данного преступления стало возможным, в том числе, по причине ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ГИБДД ОМВД России по Ленскому району, которые в апреле текущего года внесли в ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» предписание о необходимости проведения технического осмотра данного автомобиля, но его надлежащее исполнение не проконтролировали. В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ в ГИБДД ОМВД России по Ленскому району направлено представление для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

08 Сентября 2016

Адрес страницы: <https://ykt.sledcom.ru/news/item/1065546>