


Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего при монтаже трубопровода в шахте рудника «Мир»



Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РС (Я) проводится процессуальная проверка по факту гибели 37-летнего работника Мирнинского специализированного шахтостроительного треста Управления капитального строительства АК «Алроса» (ОАО).

По данным следствия, 13 апреля 2015 года около 9 часов 45 минут на горизонте – 210 рудника «Мир» при монтаже трубопровода произошел резкий прорыв воды, в результате чего 37-летний и.о. горного мастера получил травму, не совместимую с жизнью, 27-летний сварщик с травмой головы доставлен в больницу. Степень тяжести полученной травмы устанавливается.

Выводы о наличии нарушений правил ведения горных работ будут сделаны по окончании работы комиссии Ростехнадзора.

По результатам проверки, проводимой следственными органами, будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая

16 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://ykt.sledcom.ru/news/item/916029>